



# GUÍA DE BUENAS PRÁCTICAS

## MÁQUINAS DE SOPLADO Y INSUFLADO



### SEGURIDAD

- Utilizar los Equipos de Protección Individual (EPI) adecuados al sitio y al producto.
- Desenrollar siempre completamente el carrete.
- Mantener despejado el entorno de trabajo.
- Respetar las normas de utilización de los equipos y productos.



### PRODUCTO

- Asegurarse de que el producto es adecuado para una máquina de soplado.
- Consultar siempre la ficha técnica en la página web del fabricante.
- Seguir las recomendaciones del fabricante del producto: espesor, densidad, etc.
- Nunca almacenar las bolsas directamente en el suelo, sino siempre sobre un palet.
- Utilizar los accesorios adecuados para el producto: kit de flocado, kit de insuflado, kit para cáñamo, etc.
- Si se cambia de producto (guata de celulosa, lana de vidrio, lana de roca, cáñamo, etc.), asegurarse de que la máquina está configurada correctamente para este producto.



### MÁQUINA

- Comprobar que se dispone de la potencia eléctrica necesaria.
- Nivelar la máquina.
- Probar siempre la máquina vacía antes de aplicar el producto.
- Nunca utilizar objetos (palos, barras de hierro, etc.) para empujar el producto dentro del depósito.
- Cuando se utilice un producto nuevo por primera vez, empezar con las compuertas abiertas a 3 y ajustar según sea necesario.
- Ajustar la velocidad de cardado (75 mínimo) y el caudal de aire en función del producto utilizado y del resultado deseado.



### AMBIENTE

- Prever una zona para la limpieza de la máquina.
- No desechar las bolsas en el medio natural, sino utilizar los servicios adecuados (centros de recogida de residuos, etc.).
- Preferir productos ecorresponsables.
- Al final de su vida útil, eliminar o reciclar el aparato a través de un organismo autorizado.